Arquivos

É usual o engenheiro limpar os arquivos de trabalho do disco ao término de um projeto, salvando apenas arquivos fonte tais como, dados do edifício, entradas gráficas, arquivos de critérios, desenhos editados, etc. Mais tarde, se for necessário retornar ao projeto, restaura-se os fontes e reprocessa-se.

No caso do editor de esforços, se desejar fazer novas edições na laje sem ter que refinar e reprocessar o modelo de grelha, terá que salvar um conjunto de arquivos de trabalho que de outro modo seriam perdidos. Estes arquivos, para o projeto nnnn, serão:

FORnnnn.ESFEsforços / diagramas / isovalores

FORnnnn.FACFaixas de cisalhamento

FORnnnn.FANFaixas de flexão negativa

FORnnnn.FAPFaixas de flexão positiva

FORnnnn.FENFerros negativos

FORnnnn.FEPFerros positivos

FORnnnn.FECEstribos e punção

FORnnnn.GFDInformações da planta de formas

FORnnnn.GFIInformações da planta de formas

FORnnnn.NRLInformações de lajes nervuradas

FORnnnn.NRVInformações de lajes nervuradas

FORnnnn.SCCSeções catalogadas

FORnnnn.ISOLista de isovalores

PRJ-nnnn.INLArquivo de critérios de lajes

Compatibilidade de versões

A troca de versões do TQS-Formas e/ou editor de esforços pode trazer incompatibilidades nos arquivos de trabalho gerados por versões antigas. Neste caso, o editor poderá abandonar a edição com mensagens como esta:

ERRO:O arquivo de transferência de esforços é incompatível com

esta versão do sistema. Voce precisa efetuar nova

transferência de esforços

Se a mensagem sair da tela com a entrada do gerenciador, saia do gerenciador para ver a mensagem. Caso isto aconteça em uma atualização de versão, processe novamente o programa conforme a mensagem emitida.