Representação colorida dos ferros

As linhas de ferros podem ter sua representação colorida, facilitando a leitura de plantas plotadas coloridas.

A seleção das cores é feita de modo automático pelo sistema, variando do azul para o vermelho, da menor para a maior bitola da tabela de ferros do edifício.

Funcionamento

Para ativar a representação colorida das linhas de ferro, dentro do Gerenciador Estrutural, execute: "Edifício" - "Critérios" - "Critério gerais" - "Aço e Desenho de Armação" - "Identificação" e selecione a opção desejada para o item "Cores atribuídas aos ferros nos desenhos e plantas".

Também é possível definir que os ferros apresentados nos modelos 3D serão coloridos, para isso, dentro do Gerenciador Estrutural, execute: "Edifício" - "Critérios" - "Critério gerais" - "Aço e Desenho de Armação" - "Identificação" e selecione a opção desejada para o item "Cores atribuídas aos ferros no modelo 3D".