

Configuração da Planta de Formas (2)

1. Introdução

Esta é a segunda mensagem sobre a configuração da planta de formas.

Veremos com detalhes a configuração de estilos de linhas e ajustes para desenhar um detalhe com escala diferente na planta de formas.

2. Estilo de linhas

Num desenho técnico temos vários estilos de linhas, linhas cheias, tracejadas, eixos, etc.

Você pode configurar e criar estilos de linhas conforme sua necessidade, pré-estabelecendo a extensão das linhas e espaços.

A criação e a alteração de estilos de linhas são controladas nos parâmetros independentes da tabela de plotagem:




Para entender, vamos utilizar, por exemplo, o estilo tracejado de índice 1:



Esta linha é composta por um segmento de reta e um espaço, desenhados de modo alternado. O segmento de reta é definido por um número negativo e o espaço por um positivo.

Neste nosso exemplo temos -0,7 e 0,3, que traduzindo temos um segmento de reta de 0,7 cm e um espaço de 0,3 cm plotados, independente da escala do desenho. Então, num papel teríamos:



Três observações importantes:

A definição de qualquer linha deve começar sempre com um número negativo (segmento de reta) e terminar com um número positivo (espaço).

O número máximo de segmentos são 10.

O ponto pode ser simulado por -0,01.

Serão plotadas no mínimo três (3) repetições mesmo que o comprimento da linha seja menor do que três repetições. Neste caso, o estilo fica fora de escala.

Só lembro a vocês que estas configurações são para cada computador, ou seja, estão na pasta C:\TQSW\USUARIO

Conhecendo como funciona a definição de estilo de linhas, você poderá modificar e criar novos estilos.

3. Desenho de detalhe com escala diferente da planta de formas

Como já sabemos, no modelador estrutural, podemos definir vários desenhos de referência externa.


Se desejar fazer um detalhe com uma escala diferente, por exemplo, um pilar com geometria não convencional com a escala de 1:20 num desenho de formas com a escala 1:50.

Execute os seguintes passos:

Faça o desenho do detalhe no tamanho “normal”, isto é, como se estivesse desenhando na escala atual.



Escale o desenho para a nova escala. No nosso exemplo de 1:50 para 1:20 dividimos a escala atual para a desejada: $50/20 = 2,5$. Neste caso devemos escalar o desenho do detalhe em 2,5 vezes.



Acertar o multiplicador de comprimentos para $1 / 2,5 = 0,4$.

Tamanhos, em cm Tamanho de texto: 0.2 Extensão da linha de chamada: 0.25 Extensão da linha de cotação: 0.25 Marca sobre a linha de cotação: 0.25 Gap da linha de chamada: 0.25		Modos de cotação <input type="checkbox"/> Texto abaixo da cotação <input type="checkbox"/> Arredondar medidas de 5 em 5 <input type="checkbox"/> Suprimir linhas de cotação <input checked="" type="checkbox"/> Linha de chamada 1 <input checked="" type="checkbox"/> Linha de chamada 2 <input type="checkbox"/> Ângulos em graus/mjn/seg <input checked="" type="checkbox"/> Cotação associativa <input type="checkbox"/> Marcar pontos de cotação		Símbolo de cotação TICK DOT ARROW DOT2 EXEMPLO <input type="checkbox"/> Símbolo direcional	
Níveis de desenho Nível geral de cotação: 221 Nível da linha de cotação: -1 Nível das linhas de chamada: -1 Nível do símbolo de cotação: -1 Nível das linhas de corte: 226		Modos interativos <input type="checkbox"/> Texto definido manualmente Cor do texto: 			
Precisão Casas depois da vírgula: 1		Cotação automática <input checked="" type="radio"/> Não <input type="radio"/> Por pontos <input type="radio"/> Por elementos			
		Escala Multiplicador de comprimentos: 0.4 Fator de escala de cotação: 50			
Multiplica todos os valores de cotação medidos					
				Ok Cancelar	

Agora é só cotar o desenho que a cota já “mede” o comprimento correto e com os parâmetros padrões de cotação, e fazer os ajustes finais.

Det. P32

Esc. 1:20

