

Faixas e Elementos Associados aos Ferros

Com o sistema de ferros inteligentes, faixas de distribuição são na maior parte das vezes associadas diretamente ao ferro a ser distribuído. Uma alteração em uma faixa de distribuição associada leva ao recálculo automático da quantidade de ferros.

Outros elementos associados também se comportam de maneira coerente, como por exemplo, na movimentação de partes da representação de um ferro ou na renumeração de posições.

