

## Armadura em pilares que morrem

No caso de pilares que morrem, para melhorar a ancoragem das armaduras negativas, é possível detalhar estribos dentro da região dos pilares.

### Funcionamento

Para detalhar estribos dentro da região dos pilares, no Gerenciador Estrutural, execute: "Sistemas" - "TQS Vigas" - "Editar" - "Critérios" - "Projeto de viga" - "Flexão - detalhamento" - "Ancoragem" - "Armadura Negativa" - "Prolongamento dos estribos em pilares que morrem [K146]" e opte por "Sim". Após isso é necessário reprocessar as vigas do pavimento desejado.